


21년 아우디 A7 50TDI, 오일교환후 '오일 레벨을 낮추십시오' 알람이 없다가 갑자기 나타나는데 뭐가 문제일까요?

<https://www.bekomcar.com/ko/qa/lfcwxg6qf/>



2021년 아우디 A7 50TDI, '오일 레벨을 낮추십시오' 메시지. 사진: <https://cafe.naver.com/farhold>


오일답스틱 빼서 연료냄새 있는지 체크요. 연료펌프에서 새서 들어갈수 있어요.

오일희석 이라고 찾아보시면 많은정보 나옵니다. 직분사에서 아주 흔한 현상입니다.

Comments

직분사 터보는 특히 엔진오일 및 카본등 관리를 잘 해야한다 .

2022년 10월 25일 8:47 오후, #C2,418, (@sunjoo.moon)

글쓴이  문선주 , 편집일: 2022년 10월 25일 8:48 오후

❶면책조항! 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤 카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.