

벤츠 ML350 계기판에 기어변속없이 서비스센터로 바로가세요 라는 메시지와
고장코드 P07B571 와 P07E400 가 뜨는데 무슨고장인가요?

<https://www.bekomcar.com/ko/qa/r4463xm6f/>



벤츠 ML350 계기판에 기어변속없이 서비스센터로 바로가세요 라는 메시지 가 표시된다. 그리고 고장코드 (DTC) P07B571 와 P07E400가 스캔된다.

Transmission Malfunction Stop

만약 위 와 같은 메시지 인경우 참고한다. 이 메시지는 벤츠 GLA CLA에 흔하게 나타난다.

미션에 손상가능성이 있을수 있다고 ECM이 판단한다는 의미이다. 혹시 모를 미션 손상은 위해서 견인하여 정비소에서 우선 점검을 하는것부터 하는것이 좋다.

고장코드 분석부터 시작

고장코드가 P07B571 파크 폴 센서 A에 전기 오류가 발생했습니다. 엑추에이터가 블로킹되어 있습니다. P07E400 주차 위치로 삽입되지 않았습니다. 등의 고장코드가 있는 경우에는 먼저 해당 고장코드 분석. 진단 및 정비가 필요하다. 특히 전기적 오류 라는 고장코드 메시지는 상당한 정비방향을 알려주고 있다.


미션고장은 항상 진단부터

베콤카 실제 경험에서도 경험한 사례이다. 미션 오버홀을 해도 개선되지 않는 증상이 있었다. 미션이 아닌 전혀다른 곳에서 고장이 있는 경우이었다. 따라서 항상 증상이 미션고장처럼 보이더라도, 꼭 진단을 먼저 한 다음에 정비 방향을 설정하는것이 더 좋을듯 하다. 미션작업은 돈이 비싸기 때문이다.

Comments

진단전까지는 알 수 없으니 가장먼저 기본적인 진단부터 하는것이 권장된다. .

2023년 8월 5일 10:53 오후, #C4,270, (@sunjoo.moon)

글쓴이  문선주, 편집일: 2023년 8월 7일 5:55 오후

📌연책조항! 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤 카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.